

NS-D 选型表

NS-D-	压力传感器							
	X-	X 为所需量程，单位为 Pa, kPa, MPa, BAR					例：100 kPa, 1BAR	
		代码	综合精度					
		5	0.5%					
			代码	工作方式				
			A	绝压				
			G	表压（可不选）				
				代码	输出信号			
				V	0.5~4.5V			
					代码	工作电压		
					1	5VDC		
						代码	接线形式	
						0	电缆连接	
						9	航空接插件	
							代码	螺纹接口
							1	M12x1
							2	1/4" NPTF
							3	G1/4"
							T	特殊规格
NS-D - 100KPa 3 G V 1 2 1 ← 选型举例								