

## NS-B 选型表

NS-B-	压力传感器								
	X-	X 为所需量程，单位为 Pa, kPa, MPa, BAR 例：100 kPa, 1BAR							
	代码	综合精度							
	3	0.25%							
	1	0.1%							
	代码	工作方式							
	A	绝压							
	G	表压（可不选）							
	代码	输出信号							
	C	100mV							
	T	特殊规格							
	代码	工作电压							
	1	10VDC							
	T	特殊规格							
	代码	接线形式							
	0	电缆连接							
	2	Hirschmann 接口							
	9	航空接插件							
	代码	螺纹接口							
	1	M12×1 74°锥							
	2	1/4" NPTF							
	3	G1/4"							
	T	特殊规格							
NS-B	-	10MPa	3	G	C	1	2	1	← 选型举例