

NS-I 选型表

NS-		商标										
	型号	产品名称										
		I ₃		压力传感器（不带显示）								
		I ₄		压力传感器（带有指针显示）								
		I ₅		压力传感器（带有液晶显示）								
	X-		X 为所需量程， 单位为 Pa， kPa， MPa 例： 100kPa, 5MPa									
	代码		综合精度									
			3		0.25%							
			1		0.1%							
	代码		工作方式									
			A		绝压							
			G		表压（可省略）							
	代码		输出信号									
			I		4~20mA							
			L		0~10mA							
	代码		特殊规格									
			代码		工作电压							
					2		24VDC					
代码		T		特殊规格								
		代码		螺纹接口								
				1		M20×1.5						
代码				2		1/4" NPT						
		3		G1/4"								
		T		特殊规格								

NS

-

I₃

-

20kPa

3

G

I

2

2

←

选型举例