

# NS-WL1 选型表

NS-	商标	
	型号	产品名称
	WL1	拉压力传感器
	X-	X 为额定载荷, 单位为 Kg, t <span style="float: right;">例: 10Kg, 5t</span>
	代码	工作电压
	1	10VDC
	2	24VDC
	3	12VDC
	T	特殊规格
	代码	工作形式
	1	只拉
	2	只压
	3	拉压都用, 拉正压负
	4	拉压都用, 压正拉负
	代码	输出信号
L	2.0mV/V	
I	4~20mA	
V1	0~5V	
V2	0~10V	
V3	0~±5V	
T	特殊规格	
代码	安装形式	
1	直接引线	
T	特殊规格	

  

NS	-	WL1	-	10Kg	3	2	I	1	← 选型举例
----	---	-----	---	------	---	---	---	---	--------