

NS-WL2 选型表

NS-		商标										
		型号	产品名称									
		WL2	拉压力传感器									
			X-	X 为额定载荷，单位为 Kg, t							例：300Kg, 5t	
				代码	工作电压							
				1	10VDC							
				2	24VDC							
				3	12VDC							
				T	特殊规格							
				代码	工作形式							
				1	只拉							
				2	只压							
				3	拉正压负							
				4	压正拉负							
				代码	输出信号							
				L	2.0mV/V							
				I	4~20mA							
				V1	0~5V							
				V2	0~10V							
				V3	0~±5V							
				T	特殊规格							
				代码	安装形式							
				1	直接引线							
				T	特殊规格							
NS- WL2 - 300Kg 3 3 V3 1 ← 选型举例												