

NS-F 选型表

NS-		商 标											
		型号	产品名称										
		F-	压力变送器										
			X-	X 为所需量程， 单位为 Pa, kPa, MPa 例：100kPa, 10MPa									
				代码	综合精度								
				3	0.25%								
				1	0.1%								
				5	0.05%								
					代码	工作方式							
					A	绝压							
					G	表压（可省略）							
						代码	输出信号						
						V1	0~5V						
						V2	0~10V						
							代码	工作电压					
							2	24VDC					
							T	特殊规格					
								代码	接线形式				
								0	电缆连接				
								2	Hirschmann 接插头				
								9	航空接插件				
									代码	螺纹接口			
									1	M12×1, 74° 锥			
									2	M20×1.5			
									3	M14×1.5			
									4	1/4NPT			
									5	G1/4			
									T	特殊规格			